


# WAVES ПОДСТАВКА ПОД ГОРЯЧЕЕ


## ШАГ 1

Тщательно обезжирьте столешницу и разместите шаблон для установки в выбранном месте на рабочей поверхности.





## ШАГ 2

Сделайте разметку «волн» на рабочей поверхности, используя шаблон для установки.



## ШАГ 3

Снимите защитную плёнку с клейкого слоя на стальных элементах подставки.



## ШАГ 4

Поочерёдно приклейте стальные элементы на столешницу согласно разметке.